



平成 22 年 1 月 7 日

各 位

会社名 日本カーリット株式会社
(URL <http://www.carlit.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 伊佐 功
(コード番号 4271 東証第一部)
問い合わせ先 取締役専務執行役員 湯本一郎
(TEL 03-5821-2020)

横浜工場爆発事故発生に関するお知らせ

平成 22 年 1 月 7 日 (木) 午後 5 時 45 分ごろ、当社の横浜工場 (神奈川県横浜市金沢区福浦 1 - 1 3 - 3) におきまして、爆発事故が発生致しました。

地域の皆様を始め、株主の皆様、お取引先様など多くの皆様に多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

爆発事故の概要につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生日時

平成 22 年 1 月 7 日 (木) 午後 5 時 45 分頃

2. 発生場所

横浜工場 有機製造棟

事故原因につきましては、現在調査中でございますが、早急に解明を図ります。

また、被害の状況、業績に与える影響につきましては、現在、把握出来ていないため、分かり次第お知らせ致します。

以 上