



2023年8月30日

各 位

会 社 名 三菱製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 木坂 隆一
(コード:3864、東証プライム)
問合せ先 コーポレート・ガバナンス本部
総務部長 多田 和徳
(TEL. 03-5600-1487)

ボイラー事故に関するお知らせ

2023年8月22日、当社八戸工場（住所：青森県八戸市大字河原木字青森谷地）におきまして、ボイラー事故（水蒸気爆発）が発生しましたので、現時点での判明状況をご報告いたします。

記

1. 事故の概要

(1) 発生日時

2023年8月22日（火）16時16分頃

(2) 発生場所

八戸工場内、3号回収ボイラー

(3) 発生原因

現在、設備メーカーをはじめとする関係者と調査中です。

(4) 被害状況

- 1) 人的被害・・・負傷者等はありません。
- 2) 環境への影響・・・工場外部への影響はありません。
- 3) 物的被害・・・3号回収ボイラー部分損壊。

2. 販売への影響

現時点でお客様への製品供給に影響は出ておりません。

今後、製品供給に影響を与える場合には速やかにお知らせいたします。

3. 設備復旧の見込み

現段階では設備復旧まで2か月程度と見込んでおります。

4. 業績への影響

当該設備の復旧に伴う損失、生産数量の減少、原燃料コストの悪化等が見込まれますが、現時点では判明しておりません。引き続き精査の上、今後、業績に重大な影響が見込まれる場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上